

Observatoire PMP/PMT

Véronique Cerezo et Arnaud Feeser IFSTTAR Cerema Est










Introduction

- Réception des couches de roulement neuves = macrotexture (Instruction Technique 2015)
- Deux méthodes avec contraintes différentes
 - Essai à la « tâche de billes de verre » (EN 13036-1) :
 Profondeur Moyenne de Texture (PMT)
 - Essai profilométrique (ISO EN 13473-1) :
 Profondeur Moyenne de Profil (PMP)

- → Refus d'un lot sur la base de la PMT
- → Acceptation d'un lot sur la base PMT ou PMP







Contexte français

- Depuis 2005: utilisation des indicateurs PMP, PTE et PMT
- Relation linéaire

$$PTE = a * PMP + b$$

Campagnes comparatives dans les années 2000 pour (a, b)

MAIS échantillonnage limité (techniques) et question des valeurs maximales de macrotexture non traitée

- 2012: analyses de données existantes (GNCDS)
- → Manque de données exploitables (localisation, variété)
- → Actualisation de la relation PMP/PMT impossible





Contexte européen/international

- Révision de la norme ISO EN 13473-1
- Besoin
 - Nécessité de connaître l'impact du changement de calcul de PMP sur le référentiel français
 - Vérifier et/ou modifier les corrélations PMT/PMP actuelles
- → Observatoire PMP/PMT sous l'égide du Groupe National sur les Caractéristiques De Surface (pilotage: V. Cerezo, Ifsttar)
- → Création d'un formulaire de collecte des données (PMP_PMT@ifsttar.fr)



Methodologie









• Collecte de données (31/12/2016)


	Nbre de sections	Nbre de mesures	Technique	Catégorie	PMT (mm)	PMP (mm)	Profils bruts
Cerema (Strasbourg)	12	564	BB5, BBSG	A et RN	x	х	x
Cerema (Lyon)	3	105	BBMA, BBSG	RN	X	X	X

- Cohérence: quelques valeurs aberrantes (problèmes de localisation a priori)
- Statistiques descriptives:


	PMT	(mm)	PMP (mm)		
	Axe	BdR	Axe	BdR	
Moyenne	0,68	0,72	0,69	0,66	
Ecart-type	0,08	0,12	0,10	0,15	
Minimum	0,49	0,45	0,47	0,31	
Maximum	0,90	1,12	1,07	1,63	




- Dispersion importante des valeurs
- Echantillonnage insuffisant et pas assez varié (10% de l'étude de 2000)
- → Nécessité de vos contributions!













- Collecte de données
 - Mars 2017 : Point d'étape avec le sous-groupe GNCDS Adhérence
 - Décembre 2017 : Bilan de l'observatoire avec le groupe plénier du GNCDS
 - 2018: Norme ISO EN 13473-1
- Besoin du retour Cerema!

- Sur des travaux neufs
- Sur des suivis d'opérations dans le temps (revêtements non neufs)



Merci de votre attention

Arnaud Feeser
CEREMA Dter Est
Arnaud.feeser@cerema.fr

Veronique Cerezo
IFSTTAR
Veronique.cerezo@ifsttar.fr